

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成27年9月	TKG-MK38L	クレーン付平	MK38L-32103
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
39,069km	215PS/158KW	M/T 6速	エア	長: 5,420 mm 幅: 2,110 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC			ハンドル		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		上物仕様			デフ		
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
オイル漏れ	◎		上物仕様			オイル漏れ	◎	
リターダ	/		上物仕様			デフロック	/	

特記事項 スロットルノブ欠品 キャブ内傷・汚れ有り
 エンジンキー2本 燃料タンクキー3本
 記録簿 有 (H27/12~R5/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8	—	—	—	—	—	—
9	9	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	13	—	—	—	—	—	—
素材: スチール				備考: 225/70R 19.5			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	東洋ボデー	「15722245」	平成27年
【備考】 煽り3方開 セイコーラック1対 ロープ穴3対 ロープフック12対+3ヶ所			
クレーン/クレーン	タダノ	TM-ZE304HR 「410-446-01134」	平成27年
【備考】 4段ブーム フックイン 最大吊り上げ荷重2.93t 差し違いアウトリガー ブーム・アウトリガー未格納警報装置付 ラジコン付 敷板2枚			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ