

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成22年11月	LKG-PK39LD	その他	PK39L-00122
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
455,237km	280PS/205KW	M/T 6速	エア	長: 7,840 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,340 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																	
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ																																	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID 右側曇り																																	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																																		
水混入	◎		P/W (運転席)	○	動き遅い	ワイパー	◎																																		
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	△	アンダーミラー欠損																																	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 200L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 200L												
走行関係																																									
点検項目	結果	状態																																							
リーフサス	◎																																								
エアサス	/																																								
パワステ	◎																																								
ハンドル	○	擦れ																																							
燃料タンク	◎	スチール 200L																																							
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態																																	
マフラー	◎		オーディオ	△	操作不良	リアフサス	◎																																		
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/																																		
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>○</td> <td>5速</td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>○</td> <td>サイドカバー オイルしみ</td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>◎</td> <td>永久磁石式</td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	○	5速	ギア抜け	◎		クラッチ	○		異音	◎		オイル漏れ	○	サイドカバー オイルしみ	リターダ	◎	永久磁石式	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>アルミ アルミ編</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	アルミ アルミ編	ハンドルの	○	擦れ
			ミッション																																						
点検項目	結果	状態																																							
ギア鳴き	○	5速																																							
ギア抜け	◎																																								
クラッチ	○																																								
異音	◎																																								
オイル漏れ	○	サイドカバー オイルしみ																																							
リターダ	◎	永久磁石式																																							
上物仕様																																									
点検項目	結果	状態																																							
床材質	/	アルミ アルミ編																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>○</td> <td>キャリア取付面 オイルしみ</td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	○	キャリア取付面 オイルしみ	デフロック	/		燃料タンクの	◎	スチール 200L																					
			デフ																																						
点検項目	結果	状態																																							
異音	◎																																								
オイル漏れ	○	キャリア取付面 オイルしみ																																							
デフロック	/																																								





特記事項 エンジンキー2本、リヤバンパー右ゴム欠品、ルーフ凹み  
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
○	○	○	○	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
○	○	○	○	—	—		
○	○	○	3	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	—	—	—	スペア	—	—	—

素材: スチール 備考: リヤ 4本再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
家畜運搬車 鶏運搬車	不明		
【備考】 作業等2ヶ、2室リヤ側4290フロント側3250、手動右サイドネット			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----