

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年10月	QKG-CYJ77A	アルミウイング	CYJ77A-7012789
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
467,932km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,970 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,660 mm 門高: 2,550 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																							
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																					
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ																					
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID																					
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																						
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																						
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																						
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 300L 200L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	◎	リヤエアサス	パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
走行関係																													
点検項目	結果	状態																											
リーフサス	◎																												
エアサス	◎	リヤエアサス																											
パワステ	◎																												
ハンドル	○	擦れ																											
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L																											
排気	◎		異常ランプ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	◎							
デフ																													
点検項目	結果	状態																											
異音	◎																												
オイル漏れ	◎																												
デフロック	◎																												
マフラー	◎		オーディオ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>バックカメラ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>電格ミラー</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ETC</td> <td>◎</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>タコグラフ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>木材</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	バックカメラ	/		電格ミラー	◎		ETC	◎	2.0	タコグラフ	/		床材質	/	木材
上物仕様																													
点検項目	結果	状態																											
バックカメラ	/																												
電格ミラー	◎																												
ETC	◎	2.0																											
タコグラフ	/																												
床材質	/	木材																											
ターボ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>◎</td> <td>永久磁石式</td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	◎	永久磁石式
ミッション																													
点検項目	結果	状態																											
ギア鳴き	◎																												
ギア抜け	◎																												
クラッチ	◎																												
異音	◎																												
オイル漏れ	◎																												
リターダ	◎	永久磁石式																											
冷却水吹返	◎																												



**特記事項** キャブ内汚れ、傷。  
 エンジンキー2本、ボデーキー2本（固着の為使用不可）、燃料タンクキー4本、尿素タンクキー2本、キーレスリモコン1ヶ。  
**記録簿** 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	4	3	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	5	3	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	7	—		スペア	245/70R19.5		—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFWXG-LMABDF 「2TA6240-03」	平成27年
【備考】 鳥居型引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ（2ヶ不灯）。ウイング左右内張割れ、穴あき有。床板汚れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ