

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年1月	TKG-FEB80	冷凍パン	FEB80-541667
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
328,760km	175PS/129KW	M/T 5速	パキューム	長: 4,510 mm 幅: 1,990 mm 高: 1,850 mm 門高: 1,830 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 汚れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ、アン ダーミラーキャップ欠 損
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	○	動き悪い	パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ ヒビ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	○	スラストベアリング異 音	床材質	/	アルミ	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 エンジンキー2本、ドアロックリモコン1ヶ、ボディキー2本、サイドマーカー右前、左後腐食の為点灯せず。
記録簿 有 (H28/12)





タイヤ残量			
単位: mm			
3	8		
—	—		
6	7	1	4
—	—	—	—
スペア	4	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア	225/80R17.5	—	

素材: スチール 備考: 右後輪内側再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H160088」	平成28年1月
【備考】左片開き式サイドドア、ラッシングレール2段、(右前上段一部リベット外れ)、LED庫内灯4ヶ、前側水抜き穴2ヶ、パレティナガイド、90度ストッパー、断熱厚みリア75mmサイド75mm、観音扉内枠下部割れ、サイドドア廻り前後ボデー下部割れ、左リアドア角曲り、左側工具箱、庫内上部結露防止シート張、保冷カーテン付			
冷凍機/直結	東プレ	XV42LOC-U 「H160088」	平成28年1月
【備考】-30℃設定(約1h後、20℃→10.5℃)			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6474ND 「S61201102」	平成28年1月
【備考】ラジコン、庫内リモコン付、全長1250mm、全幅2050mm、有効幅1910mm、キャスターストッパー迄1100mm、最大昇降質量1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】	【ボデー内】
外装キズ	外装へこみ
うき	曲がり
サビ	補修跡
割れ	庫内キズ
庫内へこみ	庫内穴あき
床汚れ	