

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年10月	TKG-NMR85AN	ドライバン	NMR85-7022322
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
235,083km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長：4,490 mm 幅：1,810 mm 高：2,070 mm 門高：2,020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左前カタ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左ミラーカバー欠け
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	／	木材	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	





特記事項 キャブ内 キズ・汚れ。アイドリングストップ付き。左コーナーパネル割れ・ガタ。
左ドア凹み。右テール割れ(ガタあり)。右リヤショックアブソーバー油もれ。Fバンパー穴あき。
エンジンキー3本(キーレス付1本・作動不良)、ボディキー3本。

記録簿 有 (R5/10～R7/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			205/70R16	205/70R16		
—	—			—	—		
4	4	4	4	205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			7	—			
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2D5577」	平成25年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。床板凹み、傷あり。庫内前方パレティナガイド欠品。 左サイド扉スライド式。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	KB3A 「G5D2762」	平成25年
【備考】PG寸法：全長1585mm、全幅1860mm、有効長1300mm、有効幅1725mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】