日付：R06. 04/28

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0336052

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年3月	TKG-FC9JJAA	冷凍バン	FC9JJA-13507

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
414,222km	210PS/154KW	M/T　6速	エアー	長：5,780 mm 幅：2,160 mm 高：2,100 mm 門高：2,040 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ縞板

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ、エグレ
燃料タンク	◎	スチール 100L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット欠品。左ドアパネル凹み。
E/Gキー2本、ボディキー2本。

記録簿　有（H28/7～R5/12）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	8	8	
	—	—	
8	8	8	8
—	—	—	—
スペア		6	—

◤ タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：スタッドレスタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	HFCJA-FEQFB6 「4TA0382-04」	平成28年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド50mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。９０度ｽﾄｯﾊﾟｰ。前方水抜き穴２ケ。 左片開き式サイド扉。リヤ保冷カーテン。			
冷凍機／直結	デンソー	DS42LN-P42 「12S」	平成28年1月
【備考】-32℃設定　1ｈで　+6.0℃　→　-17℃　確認			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6475D 「S61200433」	平成27年
【備考】PG寸法：全長1555mm、全幅1985mm、有効長1290mm、有効幅1915mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン欠品。 ラジコン付。格納用油圧シリンダーにじみ。			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ