日付：R06. 06/18

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0336039

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年8月	2KG-FD2ABA	冷凍バン	FD2AB-123974
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
200,965km	210PS/154KW	M/T　6速	エアー	長：6,200 mm 幅：2,260 mm 高：2,100 mm 門高：2,060 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ 助手席破れ有り
ヘッドライト	◎	LED LEDフォグ付き
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ミラーカバー削れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー3本、ボディーキー4本

記録簿　有（R3/11～R5/1）

タイヤ残量

単位：mm

	10	10	
	—	—	
10	10	10	10
—	—	—	—
スペア	12	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V003H59-05」	令和 3年5月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯LED3ケ、パレティナガイド、90度ストッパー、左片開きサイドドア、水抜き穴4ケ、前後エアリブ、断熱材の厚み確認リヤ75mmサイド75mm			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L 2 「145700471B L」	令和 3年
【備考】-30度設定　20分で11度→-1.7度確認			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D 「S2104001617」	令和 3年5月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1550mm、全幅2240mm、有効幅2210mm、キャスターストッパー迄1390mm、庫内リモコン付き、ラジコン			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ