日付：R06. 04/28

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0336080

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年9月	QPG-SH1EDDG	トラクタ	SH1EDD-10323

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
721,071km	450PS/331KW	セミA/T　プロシフト　１２速	エアー	長：　mm 幅：　mm 高：　mm 門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	音出ない 左スピーカー
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板、凹みあり。

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり 、 擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左サイドアンダーミラー ーキャップ欠品

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 390L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カプラー／スライド式	ソーシン	HMV-13-A 「E7-17388」	平成26年
【備考】キャパシティー13000kg。第五輪荷重9900kg。冷凍機用電源ケーブル付。作業灯1ケ。			
スライド式ベース	ソーシン	SC-13-1 「E7-2395」	平成26年
【備考】スライド量351mm。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)









特記事項　キャブ内キズ・汚れ。エアー漏れあり。インパネポケット欠品。左ドアバイザー欠け。
キャブルーフ塗装剥がれあり。
エンジンキー2本、燃料タンクキー2本、キーレスリモコン1個。

記録簿　有（H26/12~R5/6）

タイヤ残量

単位：mm

	4	4		
	—	—		
3	3	3	3	
—	—	—	—	
スペア		4	—	

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—
スペア		295/80R22.5	—

素材：スチール　備考：

【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ