日付：R06. 04/30

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0436072

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年3月	QPG-FU64VZ	冷凍バン	FU64VZ-521576

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
856,181km	380PS/279KW	M/T　7速	エアー	長：9,250　mm 幅：2,270　mm 高：2,260　mm 門高：2,230 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	○	ブーリー異音
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース、オイルパン オイル漏れ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ、デジタル

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	○	前：左不灯
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
ミラー	◎	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	ハンドルカバー付
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L 200L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー2本、ナンバーランプ不灯

記録簿　有（H30/3～R4/4）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	2	0	
	—	—	
0	0	0	1
5	3	0	0
スペア		—	—

◤ タイヤサイズ

	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		—	—

素材：アルミ　備考：スペアタイヤ無し、スペアキャリア有り

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本トレクス	「92-030017-01」	平成15年
【備考】※上物年式違い ラッシングレール4段、天井ラッシングレール、庫内灯6個、水抜き穴4箇所、ジョロダーレール4列、左サイド片開きドア、断熱厚さ（サイド80mm、リヤ100mm）、観音扉固い			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU73DZ25-CN「375500078」	平成15年
【備考】-30℃設定、冷凍機冷えない			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ