日付：R06. 05/03

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0436073

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年3月	TKG-FK64F	アルミウィング	FK64F-593281
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
293,122km	220PS/162KW	M/T　6速	エアー	長：6,230 mm 幅：2,390 mm 高：2,420 mm 門高：2,300 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、ロッカーケース 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	リヤシール 滲み
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	○	開閉時少し遅い。
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	○	HID、左不灯 右フォグランプ不灯
ウィンカー	△	前：右不灯 後：右不灯 サイド：右不灯
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー２本、燃料タンクキー２本、ボデーキー２本、スマートキー１本、リヤエアサス付近エア漏れ有り

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	4	4	
	—	—	
4	5	5	4
—	—	—	—
スペア	—	11	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		—	225/80R17.5

素材：アルミ　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「729C5382」	平成29年2月
【備考】ラッシングレール2段、引出しフック5対、庫内灯3ケ、庫内内枠曲り箇所有、後方枠当てゴム右側欠損、庫内テープ補修跡有。			
パワーゲート／格納ゲート	新明和工業	RAK10-6475D 「S80109055」	平成29年2月
【備考】PG寸法：全長1580mm、全幅2400mm、有効長1400mm、有効幅2300mm、最大荷重1000kg、ラジコン。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	剥れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ