日付：R07. 07/06

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0536025

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年3月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7043614

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
496,112km	210PS/154KW	M/T　6速	エアー	長：5,760 mm 幅：2,170 mm 高：2,110 mm 門高：2,020 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	3速 ギア鳴り
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 右、欠品

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GMF1 「E5E2322」	平成25年
【備考】　断熱サイド45mmリヤ70mm、ラッシングレール２段、庫内灯3ケ、水抜き穴前側2ケ。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2 「361500108BL」	平成25年
【備考】　-30℃設定 +15.3℃　→　-4.6℃　確認（1ｈで）。 稼働時間7482ｈ。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6475D 「S50308083」	平成26年
【備考】PG寸法：全長1550mm　全幅2100mm　有効長1395mm　有効幅1910mm　ラジコン付　庫内リモコン付 最大荷重1000kg。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









特記事項　キャブ内キズ・汚れ　インパネポケット欠品　左フォグ不灯　助手席灰皿欠品
R5年4月 460872ｋm時クラッチオーバーホール済み(記録簿有)
E/Gキー１本（スペア無）、ボディキー１本。

記録簿　有（H26/3~R5/12）

タイヤ残量

単位：mm

5	5		
—	—		
5	5	5	4
—	—	—	—
スペア		6	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　　備考：

【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ