日付：R03. 06/28

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1232127

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成25年11月	TKG-FD7JLAA	アルミウィング	FD7JLA-13781

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
610,992km	240PS/177KW	M/T　6速	エアー	長：6,270 mm 幅：2,400 mm 高：2,400 mm 門高：2,320 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすす付着 DPD再生不良
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	発進時ジャダー
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	風量少ない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	△	E/Gシステム
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 室内汚れ

記録簿　無 ()

タイヤ残量

単位：mm

	7	4	
	—	—	
5	6	6	6
—	—	—	—
スペア		—	3

タイヤサイズ

	225/90R17.5	225/90R17.5	
	—	—	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—
スペア		—	225/90R17.5

素材：スチール　備考：左後ろホイールガリ傷有

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDLB-	平成25年11月

【備考】ラッシング2段、引出しフック5対、庫内灯3ヶ

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	亀裂









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	剥れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ