日付：R07. 05/09

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0337053

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年4月	2PG-FS74HZ	冷凍ウィング	FS74HZ-512005

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
809,215km	394PS/290KW	A/T　シフトパイロット 12速	エアー	長：9,400 mm 幅：2,330 mm 高：2,560 mm 門高：2,370 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	デジタル 純正品

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴 、 擦れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左カバーキズ、右カバー擦れ、左右アーム剥がれ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	ロックレバー不良
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　スマートキー2本、ボデーキー2本（固着）、右タイヤ灯不灯、左車幅灯不灯箇所有（LED）、左前車高灯レンズ割れ、右サイドステップ割れ。

記録簿　有（R2/10～R6/10）

タイヤ残量

単位：mm

	10	10	
	9	7	
7	6	8	8
1	2	3	0
スペア		—	—

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		—	—

素材：スチール　備考：スペア欠品

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車		令和 2年
【備考】ラッシングレール3段、庫内灯6ヶ、エアラインレール、水抜き穴4箇所、ジョロダーレール 4列、サーキュレーター4ヶ、パレティナガイド、コーションプレート文字消えかけ、観音扉ドア内枠割れ有、庫内内張りキズ・凹み有。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	サーモキング	TZ1200-20	令和 2年
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】　【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ