日付：R07. 05/02

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0237041

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年3月	TPG-FEA20	ドライバン	FEA20-560317

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
221,650km	130PS/96KW	A/T　デュオニック	バキューム	長：4,320 mm 幅：1,780 mm 高：2,240 mm 門高：2,185 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	サプライポンプ付近にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	○	オイルパン付近にじみ
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ チャートリング欠品

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面にじみ
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ、汚れ。
エンジンキー１本（スペア無し）。ボデーキー１本。

記録簿　有（H31/2~R6/3）

タイヤ残量

単位：mm

	0	0		
	—	—		
0	0	0	0	
—	—	—	—	
スペア	8	—		

タイヤサイズ

	195/85R15	195/85R15	
	—	—	
195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—
スペア		195/85R15	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「836N8789」	平成30年

【備考】庫内灯３ケ。90度ストッパー。リヤステップ曲がり。床板汚れ。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ