日付：R07. 05/09

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0237019

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 3年6月	2PG-FRR90T2	冷凍バン	FRR90-7160212

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
199,661km	240PS/177KW	M/T　6速	エアー	長：6,300　mm 幅：2,110　mm 高：2,150　mm 門高：2,110 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	○	シャックル摩耗
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ、汚れ。
エンジンキー4本。ボデーキー4本。

記録簿　有（R3/7～R6/9）

タイヤ残量

単位：mm

	10	10	
	—	—	
10	10	10	10
—	—	—	—
スペア		10	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：アルミ　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	V030G02-02	令和 2年
【備考】断熱：リヤ75mm。サイド75mm。庫内灯４ケ。ラッシングレール２段。前後水抜き穴２対。90度ストッパー。左サイド扉片開き式。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV82LSCRA0-U「HC20041」	令和 2年11月
【備考】-30℃設定　+3℃　→　-22℃　（1h）　確認。稼働時間2051ｈ。加温装置付き。スタンバイコード付			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2「20T098179N」	令和 2年
【備考】PG寸法：全長1575mm。全幅2090mm。有効長1375mm。有効幅2015mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付き。右バンパー部割れ。			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ