日付：R07. 05/10

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0337101

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年1月	TKG-NKR85YN	高所作業車	NKR85Y-7007068

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
59,203km	150PS/110KW	M/T　6速	バキューム	長：　mm 幅：　mm 高：　mm 門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	キャップ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　車両内外共に塗装汚れ　スペアタイヤホイール曲がり
キャブ天井凹み　キャブ内 傷･汚れ 有り
エンジンキー（キーレスリモコン付）１本

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	7	7	
	—	—	
8	7	7	7
—	—	—	—
スペア	7	—	

タイヤサイズ

	205/80R17.5	205/80R17.5	
	—	—	
205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
—	—	—	—
スペア		205/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	タダノ	AT-120S-43005「HA6570」	平成28年11月

【備考】３段伸縮ブーム　作業床高さ１２m　作業床積載荷重１０００kg　敷板４枚　アワメーター４９６７.5h

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ