日付：R07. 05/09

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0337070

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 3年6月	2RG-NPR88AN	冷凍バン	NPR88-7014677

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
39,819km	150PS/110KW	M/T　6速	バキューム	長：4,310 mm 幅：1,960 mm 高：1,920 mm 門高：1,900 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ･汚れ。
エンジンキー4本（キーレス付1本・スペアー無）。燃料タンクキー1本。ボデーキー2本。

記録簿　有（R6/3、R6/6）

タイヤ残量

単位：mm

	5	5	
	—	—	
5	5	5	5
—	—	—	—
スペア	7	—	

タイヤサイズ

	185/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		195/85R16	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F212687」	令和 3年6月
【備考】断熱：リヤ75mm・サイド75mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。水抜き穴前後2対。保冷カーテン。左片開式サイド扉。観音扉3枚。スノコ付（高さ30mm）。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）		XV32LSC-P	令和 3年6月
【備考】-30℃設定　+12℃　→　-13℃　確認（1h）。稼働時間1145h。スタンバイケーブル付。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ