日付：R07. 05/01

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0337108

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成24年2月	SKG-FC9JKAA	クレーン付平	FC9JKA-10450

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
422,969km	210PS/154KW	M/T　6速	エアー	長：5,240 mm 幅：2,120 mm 高：390 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	風弱い、ヒーターぬるい(ホース、パリパリ音)
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ欠損
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	デジタル

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ 、 へたり 、 擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	○	ＨＩＤ レンズ濁り
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右サイドアンダーミラー欠損、左右ミラーカバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	○	シャックル摩耗
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		平成24年2月
【備考】コーション無し、ロープフック左右11対後ろ3ケ、床フック左右5対、セイコーラック、前立て外側ステンレス工具箱2ケ、左右工具箱各1ケ、横根太腐食補修有り、床面破損有り、床フック破損有り			
クレーン／クレーン	タダノ	ZR364 「EP6263」	平成16年5月
【備考】年式違い、吊り上げ荷重2.93t、4段ブーム、フックイン、ワイドアウトリガー、ラジコン、敷板1対、			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ

特記事項　エンジンキー５本、室内汚れ、左右テールランプ取り付けガタ、突入防止装置右側コーナープロテクター欠損、キャブルーフキズ有り、プロペラシャフトセンターB/g取り付けメンバー曲り　R6/2走行距離:405,374kmクラッチOH(記録簿有)

記録簿　有（H26/2~R6/2）

タイヤ残量

単位：mm

	9	9	
	—	—	
9	9	9	9
—	—	—	—
スペア	14	—	

タイヤサイズ

	225/90R17.5	225/90R17.5	
	—	—	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—
スペア		225/90R17.5	—

素材：スチール　備考：