日付：R07. 05/09

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0437046

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年6月	QPG-FS64VZ	アルミウィング	FS64VZ-525152

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
451,349km	380PS/279KW	M/T　7速	エアー	長：9,610 mm 幅：2,410 mm 高：2,640 mm 門高：2,550 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 400L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	前デフ、ミッドシール付近
デフロック	◎	

特記事項　キャブ内キズ・汚れ。インパネポケット欠品。右リヤ工具箱凹み蓋閉まらず。
運転席ドアキーシリンダー回らない（キーレスリモコンで施錠可）。
エンジンキー3本、キーレスリモコン1ヶ、燃料タンクキー1本。

記録簿　有（R4/11～R6/8）

タイヤ残量

単位：mm

	12	7	
	0	7	
11	11	11	11
11	11	9	9
スペア		—	—

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	245/70R19.5	265/70R19.5	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア		—	—

素材：アルミ　備考：左2軸目スチールホイール。スペア欠品。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「8X9A8715」	平成29年

【備考】ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯4ケ。右サイドアオリ前側塗装あり。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	亀裂



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ