日付：R07. 05/01

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0437065

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年7月	TKG-FK65FY	冷凍バン	FK65FY-583055

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
159,197km	240PS/177KW	M/T　6速	エアー	長：6,280 mm 幅：2,210 mm 高：2,200 mm 門高：2,170 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ･汚れ。右ドアパネル凹み・ヒンジ曲り。フロント右フェンダー割れ。
エンジンキー2本、キーレスリモコン1ケ、燃料タンクキー1本、ボデーキー1本。

記録簿　有（R1/7、R5/1～R7/1）

タイヤ残量

単位：mm

	10	11	
	—	—	
13	13	13	13
—	—	—	—
スペア		13	—

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	—	—	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
—	—	—	—
スペア		245/70R19.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	HFELA-FQAFDN「4KY0385-01」	平成26年
【備考】断熱：リヤ75mm・サイド75mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ（2ケ不灯）。90度ストッパー。前方水抜き穴2ケ。右前下部凹み。			
冷凍機／直結	デンソー	DS42LN-P42	平成26年6月
【備考】-32℃設定　+6℃　→　-18℃　確認（1h）。稼働時間2460h。			
格納ゲート	トランテックス	PRAK10-6476D「S51509969」	平成26年
【備考】PG寸法：全長1550mm・全幅2080mm・有効長1285mm・有効幅2015mm。最大荷重1000kg。庫内ラジコン付。			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ