日付：R07. 06/16

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0637062

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年5月	QKG-FE7JPAG	冷凍バン	FE7JPA-11324

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
593,627km	240PS/177KW	M/T　6速	エアー	長：6,310 mm 幅：2,280 mm 高：2,110 mm 門高：1,950 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルパン付近滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	○	カラー、不鮮明
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ I型キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	エグレ
燃料タンク	◎	スチール 250L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ·汚れ。右フロアー修復有。左ドアパネル凹み。＊キャブ・ボデー看板跡有。
エンジンキー3本・ボデーキー2本・燃料タンクキー2本。

記録簿　有（H27/11~R6/7）

タイヤ残量

単位：mm

	7	7	
	—	—	
12	12	12	12
—	—	—	—
スペア		6	—

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スペア		265/70R19.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA7380 「B150260」	平成27年4月

【備考】断熱：リヤ75mm・サイド50mm。ジョロダーレーン4列。ラッシングレール2段。左右上部LED庫内灯。水抜き穴前後2対。保冷カーテン。間仕切り付。左片開式サイド扉。

冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50A-L2	

【備考】-30℃設定　+21.4℃　→　-2.7℃　確認（1h）。稼働時間21575h。2エバ（エバ下高さ1960mm）。
冷凍機ベルトギヤケース付近オイル滲み有。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ