日付：R07. 08/03

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0737153

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年11月	LDG-FG8JJAA	クレーン付平	FG8JJA-10043

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
436,984km	280PS/205KW	M/T　6速	エアー	長：4,490 mm 幅：2,170 mm 高: mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	腐食
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	冷え弱い
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり 、 汚れ ビニールカバー付き、 カバー破れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	△	右ドアウィンカーレンズ割れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	ヒーター付き、左右カバー擦れ、右サイドアンダーミラーキャップ欠

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	○	シャックル摩耗
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー1本、室内汚れ、ルーフラック付き、キャブルーフ凹み、キャブバイザー割れ(テープ補修)、キャブ左ステップ欠損

記録簿　有（H27/11、H28/11、H30/5～R7/6）

タイヤ残量

単位：mm

	11	15	
	—	—	
2	7	5	4
—	—	—	—
スペア		—	—

タイヤサイズ

	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　備考：スペアキャリア欠、後輪再生タイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	喜多村製作所	「T51333」	平成26年10月
【備考】スタンション穴10ケ、スタンションボール6本、ロープフック左右7対リヤ4ケ、強化フック4箇所、前立て上部可倒式、後部床板縞板			
クレーン／クレーン／林業用	ヒアブ	82Z 72 「F82Z00189」	平成26年
【備考】林業用、折り曲げ式クレーン、リヤアウトリガー、トップシート			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ