日付：R07. 08/03

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0737149

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年12月	2KG-FD2ABG	アルミ平	FD2AB-114692

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
509,186km	210PS/154KW	M/T　6速	エアー	長：6,200 mm 幅：2,360 mm 高：590 mm 門高：480 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	○	オイルにじみ
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	△	風が出ない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ヒーター付き、メッキカバー付き、左右カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	○	シャックル摩耗
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー1本、ドアロックリモコン1ケ、バベストFFヒーター及びパーキングクーラー付き、パーキングクーラー故障(コード544の表示)、天張ヤニ汚れら室内汚れ

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	8	8	
	—	—	
6	8	7	8
—	—	—	—
スペア		5	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：アルミ　備考：スペア以外スタッドレス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	トランテックス	「A007F7303」	令和 1年9月

【備考】5方開、床フック13ヶX3列前後各2、スタンション穴16、ロープフック左右12対前6ヶ後ろ2ヶ、前立てガッチャ掛け2箇所、樹脂工具箱左右各1、左右貫通工具箱、荷台キズ汚れ有り、床汚れ有り

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ