日付：R07. 08/20

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0737019

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年9月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7144871

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
47,133km	190PS/140KW	M/T　6速	エアー	長：5,420 mm 幅：2,160 mm 高：400 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	異音 カタカタ音
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	アンダーミラー取付割れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	2151 「199J」	令和 1年
【備考】アオリロープ穴3対、床板補修有、床板前方腐食割れ有			
クレーン／クレーン	ユニック	URG344 「G109143」	令和 1年7月
【備考】ブーム4段。2.93t。フックイン。ラジコン付。ML警報型(定格荷重指示装置)。アウトリガー標準幅。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り

エンジンキー1本(キーレス付) スペアキー無し

記録簿　有（R6/5~R7/3）

タイヤ残量

単位：mm

	10	13		
	—	—		
11	11	11	11	
—	—	—	—	
スペア		8	—	

タイヤサイズ

	245/80R17.5	245/80R17.5	
	—	—	
245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—
スペア		245/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ