日付：R07. 07/31

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0637036

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成24年6月	LDG-FS1ERBA	脱着式コンテナ車	FS1ERB-10185

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,287,347km	450PS/331KW	M/T　7速	エアー	長：　mm 幅：　mm 高：　mm 門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	サプライポンプ付近にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	右サイドアンダー欠品

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 400L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　キャブ内キズ・汚れ有り。蛍光灯不灯。センターコンソールBOXふた割れ。エンジンサイドカバー腐食割れ有り。
左右ドアキー違い。左ステップスカート割れ。バンパー右コーナーカバー欠品。

エンジンキー1本。ドアキー3本。

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	10	10	
	—	—	
10	10	10	10
10	10	10	10
スペア		3	—

タイヤサイズ

	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		11R22.5 14PR	—

素材：アルミ　備考：スペアーサイズ違い

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
脱着式アームロール	新明和工業	CCA1012-22DF「F305445534」	平成24年

【備考】＊フルトレ仕様。ツイン油圧シリンダー。作業灯2ケ。リヤバンパーステー腐食割れ。ブームがた有。脱着用ラジコン付。右リヤヒンジローラーフック曲り。左リヤフェンダーひび割れ。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	一部不鮮明	中	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ