日付：R07. 08/04

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0637134

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年9月	2PG-FU74HZ	アルミウィング	FU74HZ-500882

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
282,255km	394PS/290KW	A/T　シフトパイロット １２速	エアー	長：9,560　mm 幅：2,340　mm 高：2,490　mm 門高：2,430 mm

◎：良好　　○：通常走行問題なし　　△：要修理　　／：装備無し　　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	デジタル 純正品

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ 、 擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ・汚れ。インパネポケット欠品。アイドリングストップ付。
スマートキー2個(内、1個ドアスイッチボタン外れ)、尿素タンクキー2本、ボディキー3本。

記録簿　無（）

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8DE963」	平成30年
【備考】ラッシングレール2段(後方3段)。ラッシングレール前方左右割れ。鳥居型引出しフック9対。 観音扉内側コンパネ入れ付。床後方カートストッパー(脱着式)。リヤ台枠凹み。			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「18T080215N」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1,580mm、全幅2,390mm、有効長1,385mm、有効幅2,315mm。バンパー部左右割れ曲がり。 最大荷重1,000ｋｇ。庫内リモコン付。ラジコン欠品(受信機あり)。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ

◤ タイヤ残量

単位：mm

	11	11	
	—	—	
2	4	3	2
7	7	5	3
スペア	—	—	

◤ タイヤサイズ

	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		—	—

素材：スチール　　備考：スペアキャリア・タイヤ装備なし。2軸4本再生タイヤ。