日付：R07. 07/31

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0737155

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成24年12月	TKG-XZU600E	塵芥車	XZU600-0004131

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
142,546km	150PS/110KW	M/T　5速	バキューム	長：　mm 幅：　mm 高：　mm 門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	アイドリング時ダンパースプリング音
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	外部スピーカーアンプ付き(マイク欠損)
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ ビニールカバー付き、カバー破れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	F左右内部オレンジカバー色剥げ
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー3本、室内汚れ、キャブルーフ凹み、2019/2/21
100,731km時新品エンジン乗せ替え(ディーラー確認済み、記録簿無し)

記録簿　有（R6/12）

タイヤ残量

単位：mm

		4	3
		—	—
0	0	0	0
—	—	—	—
スペア		—	—

タイヤサイズ

	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　備考：スペアキャリア欠

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	フジマイティー	LP 581 「2110518」	平成24年

【備考】容積:5.1立米、積載荷重中心位置荷箱前端より1.270m、回転式、ダンプ排出、汚水タンク、サイドポケット

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ