日付：R07. 08/05

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：入庫予定

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年12月	2PG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7135508

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
146,546km	210PS/154KW	M/T　6速	エアー	長：6,330　mm 幅：2,340　mm 高：2,210　mm 門高：2,120　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ドレーンボルト廻り滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	左右ドアウィンカー擦れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　ドアロック付きリモコンキー１本、エンジンキー１本、ボデーキー４本、助手席側グローボックス破損

記録簿　有（R4/6、R5/11、R6/11）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	8	8	
	—	—	
8	8	8	7
—	—	—	—
スペア	10	—	

◤ タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「8X6F0944」	平成30年
【備考】ラッシングレール2段、90度ストッパー、LED庫内灯2ケ、左側スライド式サイドドア、左側ステンレス工具箱			
パワーゲート／格納ゲート	パブコ	PRAK10-6480D「S90904715」	平成30年
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1550mm、キャスターストッパー迄1490mm、全幅2400mm、有効幅2310mm、庫内リモコン			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ