日付：R07. 07/31

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0737128

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年8月	2PG-FRR90S1	塵芥車	FRR90-7129204

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
72,419km	190PS/140KW	M/T　6速	エアー	長：　mm 幅：　mm 高：　mm 門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ ビニールカバー付き、カバー破れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	左ドアウィンカー、擦れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右ミラーカバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	○	リザーバタンクキャップひび(フルード濁り無し)
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 90L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GT084-5734 「H906460581」	平成30年6月
【備考】荷箱型式:T087-57301 容積:8.7立米 プレス式、押し出し排出、左右サイドポケット(割れ有り)、汚水タンク、左側工具箱、荷箱ルーフ及び側面サビ有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









特記事項　ドアロックリモコン付きエンジンキー１本、キャブバックパネル傷有り

記録簿　有（R1/11、R2/7、R6/10～R7/1）

タイヤ残量

単位：mm

	13	13	
	—	—	
13	13	13	13
—	—	—	—
スペア	10	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ