日付：R07. 08/05

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：入庫予定

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年6月	2KG-FK61F	アルミウィング	FK61F-600985

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
123,212km	220PS/162KW	M/T　6速	エアー	長：6,310　mm 幅：2,410　mm 高：2,270　mm 門高：2,170 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ 、 擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面 滲み
デフロック	／	

特記事項 キャブ内キズ汚れ。
エンジンキー1本（スペア無し）、ボディキー1本。

記録簿　有（H30/9～R6/12）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	12	12	
	—	—	
12	12	12	12
—	—	—	—
スペア		10	—

◤ タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「859C4842」	平成30年
【備考】ラッシングレール1段。引き出しフック5対。90度ストッパー。庫内灯3ケ。床後方溝カバー2個中1個欠品。 庫内内張りキズ・汚れ。床ケズレ・汚れ。左観音扉曲がり、閉まり悪い。　ウィング左中上凹み穴あき。ウィング右中上補修跡。			
パワーゲート／格納ゲート	パブコ	PRAK10-6485D 「S90401479」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2380mm、有効長1390mm、有効幅2315mm。　最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ