日付：R07. 08/28

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0837159

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年8月	2PG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7130341

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
73,829km	210PS/154KW	M/T　6速	エアー	長：6,150 mm 幅：2,280 mm 高：1,950 mm 門高：1,940 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ﾌﾞﾛｰﾊﾞｲﾌｨﾙﾀｰｹｰｽ滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板 縞板

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ汚れ。ルーフキズ有り。
エンジンキー2本（内キーレス1本）。ボディキー2本。

記録簿　有（R2/7～R6/11）

◤ タイヤ残量

単位：mm

		14	14	
		—	—	
14	14	14	14	
—	—	—	—	
スペア		12	—	

◤ タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F186056」	平成30年7月
【備考】断熱リヤ100mm、サイド75mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。90度ストッパー。水抜き穴前後2対。左片開き式サイド扉。右観音扉ロックバーガタ有。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV72LSC-U	平成30年7月
【備考】外気温＋33℃。-30℃設定　＋24℃　→　-4℃　確認【1h】。稼働時間1518h。スタンバイコード付。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S90504627」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1550mm・全幅2275mm・有効長1280mm・有効幅2215mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。プラットホーム裏面キズ。			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ