日付：R07. 08/20

# UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0837095

| 車両情報 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 日野 | 令和 6年2月 | 2KG-FD2ABG | 冷凍バン | FD2AB-135745 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 104,826km | 240PS/177KW | M/T　6速 | エアー | 長：6,190 mm 幅：2,260 mm<br>高：2,070 mm 門高：2,030 mm |

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

### エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |

### ミッション

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | ／ | |

### 電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W（運転席） | ◎ | |
| P/W（助手席） | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ◎ | カラー |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ／ | |
| タコグラフ | ／ | |

### 上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | / | アルミ<br>I型キーストン |

### キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | ○ | 汚れ |
| ヘッドライト | ◎ | LED |
| ウィンカー | ◎ | |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ | |

### 走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ◎ | リヤエアサス |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | ◎ | |
| 燃料タンク | ◎ | スチール<br>200L |

### デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ／ | |

特記事項　キャブ内キズ汚れ。インパネポケット欠品。右ドア補修跡有り。
エンジンキー2本、ボディキー1本（固着の為使用不可）。

記録簿　有（R7/5）

### タイヤ残量

単位：mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 8 | 10 | |
| | — | — | |
| 12 | 12 | 11 | 11 |
| — | — | — | — |
| スペア | | 14 | — |

### タイヤサイズ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | |
| | — | — | |
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| — | — | — | — |
| スペア | | 225/80R17.5 | — |

素材：スチール　備考：

### 上物仕様

| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 冷凍バン | トランテックス | 「V033K65-01」 | 令和 5年 |

【備考】断熱リヤ・サイド共に75mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。90度ストッパー。
水抜き穴前後2対。左観音式サイド扉。庫内エアサスコントローラー付。

| 冷凍機／直結 | 菱重 | TDJS50J-1L2 | 令和 5年 |
|---|---|---|---|
| 【備考】【外気温＋38度】　-30℃設定　+29.0℃　→　+5.0℃　確認　（1h）。　稼働時間4298h。 | | | |
| | | | |

【備考】

### 外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |












【外装】　【ボデー内】

| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|