日付：R07. 10/13

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0937123

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 5年5月	2PG-FU75HZ	冷凍ウィング	FU75HZ-545018

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
408,352km	394PS/290KW	A/T　シフトパイロット １２速	エアー	長：9,280　mm 幅：2,280　mm 高：2,280　mm 門高：2,180 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	総輪エアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 400L 400L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　スマートキー2本、ドアキー2本、ボデーキー2本、燃料タンクキーメイン2本・サブ2本
アドブルータンクキー2本

記録簿　有（R6/5）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	5	4	
	—	—	
7	7	7	7
5	4	6	3
スペア		10	—

◤ タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		295/80R22.5	—

素材：アルミ　備考：1・2軸目6本スタッドレス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA3625-2 「B230213」	令和 5年5月
【備考】ラッシングレール２段、LED庫内灯2列、ジョロダーレール 4列、水抜き穴3箇所、結露防止シート、パレティナガイド、断熱厚みリヤ50mm・サイド75mm			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU100S-CNA 「383100124BL」	令和 5年
【備考】-35℃設定、外気温33℃時　1h（35.5℃→8.9℃）確認、アワーメーター2014h			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ