日付：R07. 10/25

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1037098

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年11月	2DG-FW1AHJ	冷凍バン	FW1AH-117330

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
564,862km	380PS/279KW	M/T　7速	エアー	長：9,420　mm 幅：2,280　mm 高：2,470　mm 門高：2,440 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	総輪エアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V049G54」	令和 2年
【備考】断熱：リヤ・サイド共に75mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。水抜き穴前後2対。 左オーバーハングバンパー曲り。リヤ水切り曲り。			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU100S-CN	令和 2年
【備考】外気温+22℃　-35℃設定　+19.8℃　→　-9.1℃　確認（1ｈ）。稼働時間7509ｈ。エバ下高さ2260mm。 スタンバイケーブル付。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



特記事項 ＊2024年6月433.433㎞時ディーラーにてエンジン載せ替え済（記録簿無）。
＊2024年11月495.820㎞時ディーラーにてトランスミッション載せ替え、クラッチオーバーホール済（記録簿無）。
＊2025年6月541943㎞時ディーラーにてDPR/SCRユニット交換済（記録簿無）。
キャブ内キズ･汚れ。左ピラー下部歪み。フロントバンパー左歪み有（ドアと干渉有）。
エンジンキー3本・キーレスリモコン1ケ・アドブルータンクキー2本・ボデーキー2本。

記録簿　有（R3/11～R5/11）

タイヤ残量

単位：mm

	9	4	
	2	1	
4	4	5	1
6	7	1	1
スペア		9	—

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	265/70R19.5	265/70R19.5	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア		265/70R19.5	—

素材：アルミ　備考：

【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ