日付：R04. 12/07

# UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0333036

| 車両情報 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| いすゞ | 平成27年12月 | QKG-CYJ77A | アルミウィング | CYJ77A-7013930 |

| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
|---|---|---|---|---|
| 560,873km | 380PS/279KW | セミA/T　スムーサー | エアー | 長：10,020 mm 幅：2,390 mm<br>高：2,640 mm 門高：2,560 mm |

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

### エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ○ | ロッカーケースにじみ |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ○ | テールパイプすす付着 |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |

### ミッション

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | ／ | |

### 電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ○ | 風量少ない |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W（運転席） | ◎ | |
| P/W（助手席） | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ／ | |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ／ | |
| タコグラフ | ／ | |

### 上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | ／ | 木材 |

### キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | ○ | へたり、タバコ穴 |
| ヘッドライト | ◎ | ハロゲン |
| ウィンカー | ◎ | |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ○ | 鏡面劣化<br>運転席側 |

### 走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ◎ | リヤエアサス |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | ◎ | |
| 燃料タンク | ◎ | スチール<br>300L 300L |

### デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ◎ | |

| 上物仕様 | | | |
|---|---|---|---|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| アルミウイング | 日本フルハーフ | DKL<br>「W9DF722」 | 平成27年12月 |
| 【備考】ラッシング2段。引出フック9対。庫内灯4ケ。 | | | |
| | | | |
| 【備考】 | | | |
| | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|---|---|---|---|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | 飛石有(リペア 不可) |












特記事項 エンジン始動はPTOスイッチを押した状態でキーを回す。アナログタコ120ｋｍ。

記録簿　無 ()

### タイヤ残量

単位：mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2 | 4 | |
| | 8 | 10 | |
| 5 | 5 | 4 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| スペア | | 8 | — |

### タイヤサイズ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | |
| | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | |
| 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |
| 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |
| スペア | | 265/70R19.5 | — |

素材：スチール　備考：片減り、段減り有り。

【外装】　【ボデー内】

| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|