日付：R04. 12/07

# UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：

| 車両情報 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 三菱ふそう | 平成28年2月 | TPG-BE640G | 送迎バス | BE640G-210751 |

| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
|---|---|---|---|---|
| 195,707km | 175PS/129KW | M/T　5速 | バキューム | 長：　mm 幅：　mm<br>高：　mm 門高：　mm |

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

### エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ○ | オイルパン滲み。 |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |

### ミッション

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | ／ | |

### 電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W（運転席） | ◎ | |
| P/W（助手席） | ／ | |
| 坂道発進装置 | ／ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ◎ | カラー |
| 電格ミラー | ／ | |
| ETC | ／ | |
| タコグラフ | ◎ | アナログ |

### 上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | / | |

### キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | ○ | 擦れ、汚れ |
| ヘッドライト | ◎ | ハロゲン |
| ウィンカー | ◎ | |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ | |

### 走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ／ | |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | ○ | 擦れ |
| 燃料タンク | ◎ | スチール 100L |

### デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ／ | |

特記事項　室内汚れ、傷。
※H30/08月：走行120,896km時クラッチOH済。

記録簿　有（H28.8~R2.11）

### タイヤ残量

単位：mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 7 | 8 | |
| | — | — | |
| 6 | 8 | 4 | 6 |
| — | — | — | — |
| スペア | | 8 | — |

### タイヤサイズ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 205/85R16 — | 205/85R16 — | |
| 205/85R16 — | 205/85R16 — | 205/85R16 — | 205/85R16 — |
| スペア | | 205/85R16 | — |

素材：スチール　備考：

| 上物仕様 | | | |
|---|---|---|---|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| | | | |
| 【備考】29人乗り（補助席6席）。モケットシート。室内灯3ケ（1ケ不灯）。自動スイングドア。リヤトランク。 | | | |
| | | | |
| 【備考】 | | | |
| | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|---|---|---|---|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |












【外装】　【ボデー内】

| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|