日付：R04. 12/07

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0633002

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年3月	TKG-FRR90T2	冷凍バン	FRR90-7092617

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
346,714km	210PS/154KW	A/T　スムーサー	エアー	長：5,690 mm 幅：2,080 mm 高：2,030 mm 門高：1,900 mm

◎：良好　　○：通常走行問題なし　　△：要修理　　／：装備無し　　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	○	後：左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 左右キャップ欠品。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　＊R2/8/27
314200Km時、ディーラーにてリビルトエンジン交換済。キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット欠品。左ストップレンズヒビ。

記録簿　無 ()

タイヤ残量

単位：mm

	8	8	
	—	—	
6	7	7	7
—	—	—	—
スペア	3	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　　備考：後左2本のみ再生タイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F160283	平成28年2月
【備考】断熱リヤ45㎜、サイド70㎜。庫内灯3ケ。前方水抜き穴2ケ。可動式中間扉。左スライド式サイド扉。後観音扉3枚折。 サイド、リヤ保冷カーテン付。リヤ左サーキュレーター付。			
冷凍機／直結	東プレ	XV36H0D-U	平成28年
【備考】2エバ。中温仕様（3℃・5℃・20℃設定）。加温付。前室+3℃後室+5℃設定1Hで前室+19.5℃→+3.5℃、後室+20.5℃→+5℃。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ