日付：R04. 12/06

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0733015

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年5月	TKG-XZU640M	ドライバン	XZU640-0004189

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
238,929km	150PS/110KW	M/T　5速	バキューム	長：3,920 mm 幅：1,740 mm 高：1,950 mm 門高：1,840 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	吹き出し口羽外れ。
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	左右格納式。
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ 、 擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ傷。
※H30/10月：走行131,103km時クラッチOH済

記録簿　有（H29/5～R2/5）

タイヤ残量

単位：mm

4	4		
—	—		
4	4	6	6
—	—	—	—
スペア		4	—

タイヤサイズ

	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2D8628」	平成27年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。内張穴あき有。			
パワーゲート／格納ゲート／3枚折り。	極東開発工業	CG1001C-3MRA2 「TLU-10CB」	平成27年
【備考】PG寸法：全長1345mm、全幅1695mm、有効長1070mm、有効幅1615mm。最大荷重1000Kg。庫内PGリモコン欠品。 ラジコン付。			
【備考】※ボデー各部看板消し塗装。			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ