日付：R04. 12/06

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0933027

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年7月	QPG-FR1EXEG	ドライバン	FR1EXE-10229

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
575,594km	380PS/279KW	M/T　7速	エアー	長：9,600 mm 幅：2,320 mm 高：2,430 mm 門高：2,400 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	操作不良、アンテナ折れ スイッチ切れやすい。
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	鏡面劣化

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本トレクス	72-130386-5	平成26年

【備考】ラッシングレール2段。庫内灯6個。90度ストッパー付。ベンチレータ前2個。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)

特記事項　キャブ内汚れ、キズ。導風板看板レンズ欠品。キャブ内蛍光灯レンズ割れ。

記録簿　有（H27/7～R3/1）

タイヤ残量

単位：mm

	13	13	
	—	—	
8	8	6	5
8	8	11	11
スペア		9	10

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		275/80R22.5	275/80R22.5

素材：スチール　備考：スタットレスタイヤ。スペア1本はノーマル。









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ