日付：R06. 10/03

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0936012

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 4年1月	2RG-XZU710M	冷凍バン	XZU710-0033324

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
60,766km	150PS/110KW	M/T　6速	バキューム	長：4,270 mm 幅：1,980 mm 高：1,960 mm 門高：1,950 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	△	アイドルプーリーベアリング不良、クーラーベルト切れ
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ曲がり
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ縞

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H212263」	令和 3年11月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯2ケ、水抜き穴4ヶ所、庫内PGリモコン、ラジコン、90度ストッパー、左サイドドア、断熱材：リヤ50㎜、サイド50㎜			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-P 「H212263」	令和 3年11月
【備考】低温仕様※コートローラー-30℃設定（約1H後、31.5℃→0.0℃）、スタンバイコード1本			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6494N 「S2110001223」	令和 3年10月
【備考】最大昇降質量1,000kg、全長1,170mm、キャスターストッパー迄1,010mm、全幅1,950mm、有効幅1,880mm			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)

特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー4本　9/27スペアキー車載(川部)

記録簿　有（R4/5～R6/5）

タイヤ残量

単位：mm

	3	3	
	—	—	
2	4	4	3
—	—	—	—
スペア		7	—

タイヤサイズ

	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スペア		205/70R17.5	—

素材：スチール　備考：









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ