日付：R06. 05/04

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0136008

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年3月	2PG-FS74HZ	冷凍ウィング	FS74HZ-503962-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
555,069km	394PS/290KW	A/T　シフトパイロット 12速	エアー	長：9,390 mm 幅：2,330 mm 高：2,570 mm 門高：2,370 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	音出ない ノイズ音のみ
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	△	アナログ 動作不良

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ 、 へたり
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー2本、ボディキー4本、バッテリーターミナル不良

記録簿　有（R1/6～R4/7）

タイヤ残量

単位：mm

	3	1		
	4	1		
5	3	1	1	
0	2	0	0	
スペア		9	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5		
	245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
スペア		245/70R19.5	—	

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA2708-4 「B190052」	令和 1年1月
【備考】ラッシングレール3段、ジョロダー 4列、エアリブ、エアラインレール、水抜き穴 4箇所、庫内灯LED6箇所、サーキュレーター4個			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	サーモキング	TZ1200	令和 1年
【備考】-25℃設定			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	剥れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ