日付：R05. 12/03

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0935032

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年9月	2RG-FRR90S2	アルミウィング	FRR90-7146623-A

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
170,572km	240PS/177KW	M/T　6速	エアー	長：6,220 mm 幅：2,410 mm 高：2,400 mm 門高：2,290 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	△	解除しない
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	割れ 左メッキミラーカバー

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	○	ヘタリ
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　ドラレコ付。キャブ内 傷·汚れ 有り。
エンジンキー2本（内、キーレス付き1本）、ボディキー2本。

記録簿　有（R4/8、R4/12）

タイヤ残量

単位：mm

	2	0	
	—	—	
2	1	2	1
—	—	—	—
スペア	12	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS（D-MWCMSGOR306400B） 「W6HL101」	令和 1年
【備考】LED庫内灯3個。ラッシングレール2段。引出しフック5対。90度ストッパー1対。			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	GC1002K-B3MRA2 「21T020240N」	令和 3年
【備考】外寸:横幅2,430㎜×奥行1,575㎜、有効寸法:横幅2,400㎜×奥行1,375㎜			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ