日付：R06. 05/07

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1235076

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年1月	2RG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-107364-A

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
482,892km	380PS/279KW	セミA/T　プロシフト　１２速	エアー	長：9,350 mm 幅：2,280 mm 高：2,310 mm 門高：2,250 mm

◎：良好　　○：通常走行問題なし　　△：要修理　　／：装備無し　　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ I型キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA9400 「B200800」	令和 2年12月

【備考】断熱：リヤ75mm、サイド75mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール２段。左右上部ＬＥＤ庫内灯。
水抜き穴前後2対。左観音式サイド扉。

冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100S-CN	令和 2年

【備考】-35℃設定。　+11.4℃　→　-5.6℃　確認（20分で）。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









特記事項 キャブ内汚れ、キズ。リヤリヤ左アブソーバー滲み。
E/Gキー2本、燃料タンクキー1本、キーレスリモコン1ケ。

記録簿　有（R3/12、R4/12）

タイヤ残量

単位：mm

	0	1	
	—	—	
0	0	0	0
0	0	0	0
スペア		6	—

タイヤサイズ

	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		11R22.5 16PR	—

素材：アルミ　　備考：

【外装】　　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ