日付：R05. 10/29

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0235084

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年2月	QKG-FR1EXBG	アルミウィング	FR1EXB-14587

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
498,475km	380PS/279KW	セミA/T　プロシフト　１２速	エアー	長：9,540 mm 幅：2,400 mm 高：2,470 mm 門高：2,380 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	ナビ付き、操作不良 画面割れ
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	にじみ
デフロック	／	

特記事項　キャブ内汚れ
エンジンキー3本、ボデーキー2本、燃料キー2本、尿素キー2本

記録簿　有（H27/2～R4/2）

タイヤ残量

単位：mm

	7	8	
	—	—	
10	9	10	9
9	8	8	12
スペア		15	—

タイヤサイズ

	295/70R22.5	295/70R22.5	
	—	—	
275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
スペア		295/70R22.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFRXL-LJAADJ 「2KY7259」	平成26年2月

【備考】ラッシング2段、ジョロダー4列、庫内灯4個、床フック10対

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ