日付：R05. 12/13

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0435076

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
マツダ	平成26年3月	TKG-LNR85AR	平ボディ	LNR85-7000481

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
47,251km	150PS/110KW	M/T　5速	バキューム	長：4,360 mm 幅：2,070 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ・キズ。キャブルーフ凹み。エンジンキー1本(キーレスリモコン付き、電池カバー欠品)。

記録簿　有（H30/3～R3/3）

タイヤ残量

単位：mm

	7	7	
	—	—	
7	7	7	7
—	—	—	—
スペア		6	—

タイヤサイズ

	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—

素材：スチール　備考：スペアー以外スタッドレスタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成品		

【備考】床板腐食穴あき。横根太腐食。サイドアオリランカンパイプ溶接。ランカンパイプ床面高さ1400mm。
左コーナーカバー曲り、傷。

パワーゲート／垂直ゲート	極東開発工業	V601B-1MKT2 「14T010435N」	平成26年

【備考】PG寸法：全長1000mm、有効長855mm、全幅2060mm、有効幅1655mm。最大荷重600kg。
床エキスパンド加工。プラットホーム手すり付。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ