日付：R06. 05/07

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0935010

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年7月	TKG-FD7JLAA	冷凍バン	FD7JLA-25026
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
264,339km	240PS/177KW	M/T　6速	エアー	長：6,230 mm 幅：2,300 mm 高：2,150 mm 門高：2,060 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホースにじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	冷え弱い。
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V002D70-02」	平成29年7月
【備考】ラッシング2段、庫内灯3個、水抜き穴4個、左サイドドア			
冷凍機／直結	サーモキング	3E27756G01	平成29年7月
【備考】−25℃設定			
格納ゲート	トランテックス	RAK10-6485D	平成29年7月
【備考】全長1,550mm、全幅2,2000mm、キャスターストッパー迄1,390mm、有効幅2,110mm、ラジコン付			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

特記事項 エンジンキー1本、ドアキー2本

記録簿　有（R2/12～R4/1）

タイヤ残量

単位：mm

	10	10	
	—	—	
10	11	11	10
—	—	—	—
スペア	4	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	剥れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ