日付：R07. 04/20

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0735081

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年12月	TPG-FEB50	ドライバン	FEB50-551687

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
167,798km	150PS/110KW	M/T　5速	バキューム	長：4,500 mm 幅：2,080 mm 高：2,070 mm 門高：2,050 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	サプライポンプ、インタークーラーホース滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	風が弱い
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	前左レンズ劣化
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	○	オイルホースにじみ
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー1本、キャブ内汚れ

記録簿　有（H29/9~H30/6、R3/12、R5/3）

タイヤ残量

単位：mm

		0	0
		—	—
3	3	2	4
—	—	—	—
スペア		—	—

タイヤサイズ

	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
205/70R17.5	215/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　備考：スタットレスタイヤ混在

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「6X6N3256」	平成28年12月

【備考】ラッシング2段、庫内灯2ケ、90度ストッパー、サイドドア

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ