日付：R06. 05/08

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1235085

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成30年11月	2PG-CD5CA	冷凍バン	JNCMB02C2JU036019

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
553,463km	390PS/287KW	A/T　エスコット　１２速	エアー	長：9,360　mm 幅：2,270　mm 高: 2,280　mm 門高：2,110 mm

◎：良好　　○：通常走行問題なし　　△：要修理　　／：装備無し　　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ ガタ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ・汚れ。運転席灰皿蓋割れ欠品。フロント左ショックアブソーバー油滲み。
エンジンキー2本、ボディキー4本、尿素タンクキー2本、キーレスリモコン1ヶ。

記録簿　無（）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	13	13	
	—	—	
12	12	10	9
6	6	6	6
スペア		13	—

◤ タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア		295/80R22.5	—

素材：スチール　　備考：フロント・リヤサイズ違い。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	LA180428	平成30年8月
【備考】断熱サイド75mm、リヤ75mm。ラッシングレール2段。ジョロダーレール4列。水抜き穴前方1ヶ、後方2ヶ。LED庫内灯付。リヤエバ下高さ2150mm。左側面サイド扉付。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	サーモキング	UT-1200 「GLW1154569」	平成30年
【備考】2エバ。 -29℃設定　+16.4℃ → -12.2℃（1h確認）			
格納ゲート	極東開発工業	CG1003E-B3MRA2 「18T070401N」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1580mm、全幅2290mm、有効長1260mm、有効幅2210mm。ラジコン欠品。カートストッパー収納不良(ロック固着)。プラットホーム裏面曲がり。			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】　　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ