日付：R06. 04/25

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1135024

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和 3年9月	2PG-GK5AAB	トラクタ	JNCMB22A7MU063022
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
287,285km	460PS/338KW	A/T　エスコット	エアー	長：　mm 幅：　mm 高：　mm 門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	○	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	○	オイルにじみ リターンパイプ
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	○	点検不可 キャブ内モニター有り
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ 、 デジタル

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	アルミ 400L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	滲み
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー1本、キーレス1本、燃料キー1本、右サイドガード取付折れ

記録簿　無 ()

タイヤ残量

単位：mm

	0	0	
	—	—	
5	7	7	5
—	—	—	—
スペア		—	—

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：アルミ　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カプラー	ソーシン	RM-13-A 「M6-17119」	令和 4年6月
【備考】キャパシティ13000kg、ステンレス工具箱1ケ、作業灯1ケ			
【備考】			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ