日付：R07. 05/06

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1135036

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年11月	2PG-FS74HZ	アルミウィング	FS74HZ-500569

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
429,976km	394PS/290KW	A/T　シフトパイロット １２速	エアー	長：9,640　mm 幅：2,400　mm 高: 2,640　mm 門高：2,550 mm

◎：良好　　○：通常走行問題なし　　△：要修理　　／：装備無し　　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルパン後部
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ 、 へたり 、 タバコ穴
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「799A1303」	平成29年9月
【備考】ラッシングレール2段、引出しフック9対、庫内灯4ケ			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	GC1002H-B3MRA2 「17T060068N」	平成29年6月
【備考】全長1570、有効長1240、幅2330、有効幅2210、ラジコン、作動時異音・干渉有			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】　　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ

特記事項 エンジンキー１本、
記録簿　有（R2/5、R3/1）

◤ タイヤ残量

単位：mm

		9	9
		5	4
4	4	4	3
4	4	3	3
スペア		4	—

◤ タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	265/70R19.5	265/70R19.5	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア		265/70R19.5	—

素材：スチール　　備考：